



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	 <small>HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD</small> <small>BAJO</small>	Código: HRAEB – PR – DM- SSC–UVEH–18
	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA		Rev. 0
	PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN		Hoja: 1 de 10

**HRAEB – PR – DM – SSC – UVEH – 18 PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN**

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo- puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022



	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		Código: HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN</b>		<b>Hoja: 2 de 10</b>

### 1.0 Propósito

1.1 Establecer las directrices dirigidas a prevenir los riesgos de exposición a microorganismos, de seguridad y protección de las instalaciones en los pacientes, visitantes y trabajadores durante la realización de cualquier tipo de adecuaciones o remodelaciones a la infraestructura en las instalaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB).

### 2.0 Alcance

2.1 A nivel interno aplica a la Dirección Médica, Dirección de Operaciones, Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación, Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Servicios Clínicos, Subdirección de Enfermería, Subdirección de Planeación y Desarrollo, Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales, Área de Calidad y Certificación y a la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB.

2.2 A nivel externo aplica al Inversionista Proveedor (IP) y Proveedores Externos.



### 3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Se determina como Órgano Coordinador a la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB conformada por el Área de Calidad y Certificación, Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, Dirección de Administración y Finanzas, personal designado en el acta de instalación de la Comisión correspondiente a la Dirección Médica, Subdirección de Enfermería, Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación, Dirección de Operaciones, Departamento de Asuntos Jurídicos y Personal del Inversionista Proveedor.



3.2 La Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB en pleno de su sesión define cuando corresponda, acciones proactivas, antes, durante y después de la ejecución de las adecuaciones o remodelaciones, con el fin de disminuir los riesgos relacionados con infecciones y de seguridad de las instalaciones.

3.3 La Comisión sesiona por lo menos 30 días naturales antes del inicio de las obras para conocer el desarrollo concreto del proyecto, las diferentes fases en que se programa su ejecución, los plazos del tiempo previsto, los riesgos de generación y transmisión de infecciones y contemplar durante la realización de las obras y la forma más adecuada de prevenirlos, así como los riesgos de seguridad de las instalaciones para mantener las áreas controladas, vigiladas y protegidas a fin de prevenir accidentes y lesiones, así como mantener condiciones seguras para los pacientes, las familias, el personal y los visitantes.

3.4 Las acciones de prevención y control de infecciones se implementan de acuerdo con la clasificación de las áreas de atención de pacientes según el riesgo de contraer infecciones tanto




CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo-puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022





	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		Código: <b>HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18</b>
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN</b>		<b>Hoja: 3 de 10</b>

en pacientes, familiares, visitantes, proveedores y trabajadores de la salud en cuatro grupos de riesgo:




- a) Zonas de bajo riesgo: por ejemplo, áreas administrativas, servicios generales, laboratorio, farmacia.
  - b) Zonas de mediano riesgo: por ejemplo, rehabilitación, hemodiálisis, quimioterapia, radioterapia, consulta externa, imagenología, medicina nuclear.
  - c) Zonas de alto riesgo: por ejemplo, hospitalización, admisión continua, triage.
  - d) Zonas de muy alto riesgo: quirófanos centrales y ambulatorios, incluyendo áreas de recuperación, unidades de cuidados intensivos neonatales, cuidados intensivos adultos, unidad de trasplantes, sala de hemodinamia, sala de urodinamia, salas de endoscopías, y salas destinadas a aislamiento hospitalario.
- 3.5 Durante las remodelaciones, construcciones o adecuaciones, la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB define, dependiendo la obra de que se trate, al responsable de verificar todos los días la limpieza y el tipo de aislamiento del área, intensificando las medidas de aislamiento definidas por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y el Comité para la Detección y el Control de las Infecciones Nosocomiales (CODECIN).
- 3.6 El Epidemiólogo del HRAEB determina las medidas de aislamiento, a fin de reducir el riesgo de infecciones dependiendo de las particularidades de cada proyecto de construcción, adecuación y/o remodelación a realizar.
- 3.7 La Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB en conjunto con los Jefes de Servicio de las áreas a construir, remodelar o adecuar difunden las actividades a realizar en el servicio afectado por las obras garantizando la supervisión de las medidas de prevención de infecciones una vez que estas se hayan acordado en el pleno de la Comisión.
- 3.8 Durante las adecuaciones o remodelaciones, se debe fortalecer el cumplimiento de que los pacientes infectados deben separarse de quienes no estén infectados y de aquellos quienes presenten inmunodeficiencia grave en estricto apego a los criterios de aislamiento de pacientes definidos por el CODECIN.
- 3.9 La extensión de las medidas de prevención de infecciones y de contención de las zonas afectadas se define por los integrantes de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB para cada remodelación o adecuación en lo particular a cada obra y se implementa por el personal de los servicios involucrados.
- 3.10 La extensión de las medidas de protección de la organización de las zonas afectadas se define por los integrantes de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB para cada remodelación o adecuación en lo particular a cada obra.



<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo- puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022



 <b>SALUD</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>	 <small>HOSPITAL REGIONAL ALTA ESPECIALIDAD</small> <small>2010</small>	Código: <b>HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18</b>
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN</b>		<b>Hoja: 4 de 10</b>




- 3.11 Los integrantes de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB, evalúan durante la sesión ordinaria los riesgos previos de acuerdo con la cédula de evaluación de riesgos. (Anexo 10.1 Cédula de evaluación de riesgos previo al inicio de una adecuación y/o remodelación (2 semanas previo al inicio)).
- 3.12 La Subdirección de Conservación, Mantenimiento y Servicios Generales mediante recorridos físicos en el área de obras supervisa el estricto apego a las medidas de protección de la organización definidas por la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB.
- 3.13 Los registros de las adecuaciones o remodelaciones acordadas se deben registrar en la minuta de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB.
- 3.14 La UVEH mediante el CODECIN, supervisa el estricto apego a las medidas de prevención y control de infecciones definidas por la Comisión de Obras.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo- puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022



	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		Código: <b>HRAEB – PR – DM– SSC–UVEH–18</b>
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMDELACIÓN</b>		<b>Hoja: 5 de 10</b>

#### 4.0 Descripción del procedimiento

<p>Etapa 1.0 Sesión de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB</p>	<p>Responsable: Presidente de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB</p>
<p>1.1 Realiza reunión de trabajo en cada solicitud de adecuación y/o remodelación.</p>	
<p>Etapa 2.0 Sesión de trabajo de la Comisión de Obras</p>	<p>Responsable: Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB</p>
<p>2.1 Verifica el área, planos y cronograma de obras.</p> <p>2.2 Coordina las diferentes fases de la obra.</p> <p>2.3 Planifica la atención de los pacientes en las áreas en donde se realizarán adecuaciones o remodelaciones.</p> <p>2.4 Establece las medidas preventivas que se han de realizar para proporcionar la mayor seguridad para los pacientes, trabajadores y visitas hospitalarias.</p> <p>2.5 Verifica que las recomendaciones para el control de la bioseguridad ambiental de los servicios de alto riesgo se lleven a cabo.</p> <p>2.6 Realiza informe de las actividades a ejecutar durante la realización de la remodelación o la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registros de Adecuaciones o Remodelaciones.</li> </ul> <p>2.7 Elabora minuta de reunión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minuta.</li> </ul>	



CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo- puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022




	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		Código: HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		Rev. 0
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN</b>		Hoja: 6 de 10




<b>Etapa 3.0 Prevención y Control de Infecciones</b>	<b>Responsable: UVEH</b>
<p>3.1 Emite directrices y recomendaciones verbales al Pleno de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB encaminadas a la Prevención y Control de Infecciones.</p> <p>3.2 Determina el tipo de limpieza que se necesitarán durante el proceso de la obra.</p> <p>3.3 Define las barreras físicas a implementar durante la obra.</p> <p>3.4 Vigila el cumplimiento de la implementación de las medidas definidas en cada obra.</p>	
<b>Etapa 4.0 Ejecución de actividades</b>	<b>Responsable: Jefe de Servicio del Área en Construcción o Remodelación</b>
<p>4.1 Ejecuta las directrices y recomendaciones emitidas por la UVEH.</p> <p>4.2 Supervisa que la colocación de barreras físicas y limpieza definidas por la UVEH se lleven a cabo.</p>	
<b>Etapa 5.0 Realización de limpieza</b>	<b>Responsable: Servicio de Limpieza del Inversionista Proveedor</b>
<p>5.1 Realiza la limpieza de las áreas en construcción o remodelación con base en las directrices y recomendaciones de la UVEH.</p> <p>5.2 Recibe observaciones y recomendaciones verbales derivadas de la vigilancia epidemiológica por parte del personal de la UVEH.</p>	
<b>TERMINA PROCEDIMIENTO</b>	

COPIA CONTROLADA



<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo-puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022

### 5.0 Diagrama de flujo



CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo-puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022



	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18
	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA		Rev. 0
	PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN		Hoja: 8 de 10

## 6.0 Documentos de referencia


Documentos	Código (cuando aplique)
Estándares para Implementar el Modelo en Hospitales. Consejo de Salubridad General 2018. Recuperado en: <a href="http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/hospitales/Estandares-Hospitales-Edicion2018.pdf">http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/certificacion-establecimientos/modelo_de_seguridad/hospitales/Estandares-Hospitales-Edicion2018.pdf</a>	No Aplica

## 7.0 Registros



Registros	Tiempo de conservación	Responsable de conservarlo	Código de registro o identificación única
Minuta de Reunión de la Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB	Indeterminado	Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB	No Aplica

## 8.0 Glosario

- 8.1 Adecuaciones:** Adaptación de una infraestructura a las necesidades o condiciones actuales del funcionamiento de un servicio hospitalario.
- 8.2 Alto Riesgo:** Riesgo existente de adquirir infecciones por remodelaciones o adecuaciones por lo que se deben implementar barreras de seguridad para evitar esta posibilidad.
- 8.3 Bajo riesgo:** Probabilidad nula o inexistente de daño a pacientes desde la perspectiva de adquisición de infecciones relacionadas a adecuaciones o remodelaciones.
- 8.4 Comisión de Adecuaciones y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB:** Grupo multidisciplinario de expertos que gestionan la planeación de las medidas de prevención de infecciones ante una remodelación o adecuación.
- 8.5 Comité para la Detección y el Control de las Infecciones Nosocomiales (Asociadas a la Atención de la Salud (CODECIN):** Es un órgano consultivo encargado de definir las medidas de prevención y control de Infecciones al interior del HRAEB.
- 8.6 Inversionista Proveedor:** Entidad organizacional privada que presta sus servicios a la Secretaría de Salud con fines de garantizar la operatividad de los servicios generales y la gestión de la

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre:	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
Cargo-puesto:	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
Firma:			
Fecha:	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022






	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS		Código: HRAEB – PR – DM- SSC-UVEH-18
	UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA		Rev. 0
	PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN		Hoja: 9 de 10

infraestructura del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en este caso se trata de la empresa Acciona, S.A.



- 8.7 Mediano riesgo:** Baja probabilidad de exposición de los pacientes a la adquisición de infecciones relacionadas a adecuaciones o remodelaciones.
- 8.8 Medidas de aislamiento:** Precauciones basadas en la transmisión de infecciones definidas por la UVEH y aprobadas por el CODECIN.
- 8.9 Muy alto riesgo:** Riesgo inminente de adquirir infecciones por remodelaciones o adecuaciones, así como de generar complicaciones clínicas graves por lo que se deben implementar barreras de seguridad permanentes para evitar esta posibilidad.
- 8.10 Remodelación:** Reparación o arreglo de los desperfectos de una obra.
- 8.11 Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH):** Instancia operativa a nivel hospitalario, responsable de realizar las actividades de la vigilancia epidemiológica hospitalaria.

#### 9.0 Cambios de esta versión

Número de Revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio
00	No Aplica	No Aplica

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo- puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>			
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022



	<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>		Código: HRAEB – PR – DM– SSC–UVEH–18
	<b>UNIDAD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA</b>		<b>Rev. 0</b>
	<b>PROCEDIMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE INFECCIONES EN CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN</b>		<b>Hoja: 10 de 10</b>

## 10.0 Anexos

10.1 Cédula evaluación de riesgos previo al inicio de una adecuación y/o remodelación (2 semanas previo al inicio).

**Comisión de Adecuación y/o Remodelaciones de Áreas Físicas del HRAEB**



Cédula de evaluación de riesgos previo al inicio de una adecuación y/o remodelación (2 semanas previo al inicio)

Fecha de sesión: \_\_\_\_\_

Nombre del proyecto	Fecha de presentación ante comisión	Lugar de la obra	Fecha de inicio de la obra	Duración prevista	Continuará la atención de pacientes en la zona de obra	Tipo de pacientes que se encuentran en ese sitio (inmunocomprometidos, pediátricos, etc.)

Durante su ejecución se verá afectada (marcar con una "x"):							
red hidrosanitaria	red de distribución eléctrica	red de distribución de gases	red de calefacción, ventilación y aire acondicionado	ruta de traslado de pacientes	ruta de evacuación	ruta de entrada o salida peatonal o vehicular	ruta de servicios (alimentos, ropa, rpbi, etc.)

Requiere retirada de escombros (en caso positivo indique frecuencia y horario)	Requiere aislamiento de la zona (en caso positivo indique tipo de barrera de aislamiento)	Requiere señalizar la obra (en caso positivo indique tipo de señalética)	Durante su ejecución tiene riesgos de IAAS (en caso positivo indique si existe alguna consideración)	Durante su ejecución tiene riesgos de seguridad, vigilancia o protección de las instalaciones (en caso positivo indique si existe alguna consideración)	Indique el tipo de control de vigilancia por personal de seguridad en la zona de obra (características y horarios)	Indique el tipo de limpieza en la zona de obra (características y horarios)	Al término de la obra se requiere inspección de las instalaciones (en caso positivo indique quién y cuándo acudir)

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Nombre:</b>	Dr. Joel Villanueva Domínguez	Dr. Luis Jonathan Bueno Rosario / Dr. Mario Onofre Rafael Cravioto Moreno	Dr. Juan Luis Mosqueda Gómez
<b>Cargo-puesto:</b>	Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria	Director Médico / Subdirector de Servicios Clínicos	Director General
<b>Firma:</b>		 	
<b>Fecha:</b>	Junio 2022	Junio 2022	Junio 2022